



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



Ofício nº. 147/2021-VCM

Limeira do Oeste - MG, 09 de julho de 2021.

Ao

DER MG  
25ª Coordenadoria Regional Triângulo Sul  
UBERABA – MG

Prezados Senhores,

Considerando que o trechos da BR LMG-865 que liga Limeira do Oeste à Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A, filial Iturama, possui várias curvas, sendo uma delas conhecida popularmente como “Curva do S”.

Considerando que nessa curva já ocorreram vários acidentes, sendo o último com vítima fatal.

Considerando que no meio da curva tem um desnível (buraco) no asfalto sendo que o motorista só tem visão quando está “em cima”, o que gera risco iminente de morte e que também já causou muitos danos em veículos.


Assim, peço que seja resolvida essa questão do buraco e que seja colocado um redutor eletrônico de velocidade (radar) antes da curva que tem causado perdas e muitos danos.

Seguem anexas a este ofício, imagens do local, inclusive do veículo envolvido no último acidente e do buraco existente no asfalto.

Atenciosamente,

  
AILTON DE MORAES CAVALCANTE  
Vereador









Pesquisar

[Página inicial](#)[Sobre](#)[Fotos](#)

GERAL - Kleber da casa de recuperação reconstruindo vidas, morre de acidente automobilístico na manhã de hoje...

#bn geral

Apoio: Auto Escola Índia renovação primeira habilitação e mudança de categoria só na Auto Escola Índia fale com Luci Marcio #autoindia

Na manhã de hoje, Kléber Souza de 37 anos, faleceu na manhã de hoje próximo a Limeira Doeste MG.

Segundo informações, o veículo Uno que era conduzido por Kléber, capotou na curva do "S", uma curva muito perigosa, que já fez várias vítimas. Os familiares e esposa foram avisados por voltaas 10:30 deste domingo. Kleber era presbítero e tocava a casa de recuperação reconstruindo vidas, onde tinha bastante internos. Era casado com a irmã Sandra e cunhado do Pastor Adriano Amaral.

Limeira Notícias MG / Foto: Redes Sociais

