



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



*Lido em reunião*

07 / 10 / 21

Circular nº 198/2021 - VCM

Limeira do Oeste-MG., 06 de outubro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**Enedino Pereira Filho**  
Prefeito  
**LIMEIRA DO OESTE-MG**

Senhor Prefeito,

Protocolado sob nº <u>1328</u>
Em <u>07 / 10 / 21</u> às <u>10</u> h <u>43</u> min
<i>Driscila</i>

Venho respeitosamente solicitar que sejam tomadas providências em regime de urgência a respeito da ponte sobre o Córrego do Reserva (João Carmelo), pois há um risco enorme de queda (imagens anexas).

Cabe ressaltar ainda que por falta de encabeçamento, a areia está caindo entre as tábuas da ponte e prejudicando o fluxo da água do córrego, sendo que já começou a fazer uma barreira que impossibilita a passagem da água.

Atenciosamente,

  
**ELAINY APARECIDA DE SOUZA**  
Vereadora



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



Circular nº 198/2021 - VCM

*Lido em reunião*

*07 / 10 / 21*

Limeira do Oeste-MG., 06 de outubro de 2021.

Ao Senhor  
**João Eurodoilhamiz de Jesus**  
Secretário Municipal de Estradas  
**LIMEIRA DO OESTE-MG**

Senhor Secretário,

Protocolado sob nº <u>1324</u>
Em <u>07</u> / <u>10</u> / <u>21</u> às <u>10</u> h <u>43</u> min
<i>Pruxila</i>

Venho respeitosamente solicitar que sejam tomadas providências em regime de urgência a respeito da ponte sobre o Córrego do Reserva (João Carmelo), pois há um risco enorme de queda (imagens anexas).

Cabe ressaltar ainda que por falta de encabeçamento, a areia está caindo entre as tábuas da ponte e prejudicando o fluxo da água do córrego, sendo que já começou a fazer uma barreira que impossibilita a passagem da água.

Atenciosamente,

*Elainy Aparecida de Souza*  
**ELAINY APARECIDA DE SOUZA**  
Vereadora

